

**James Maiwald
Lärchenweg 12 (Blö)
87654 Friesenried
Germany
Phone: 0049 (0)8347 / 920397**

Manual de instrucciones



- Hora de salida después de aproximadamente 1 - 3 minutos.
- El quemador tras mucho tiempo.
- Económicamente con el aceite (aceite de la máquina de costura) lubrique
- El quemador con 10 ml la jeringuilla llenar.
(Duración de combustión en cercade 30 – 40 minutos.)
- El modelo solamente bajo supervisión funciona.
- Puesta en marcha el modelo finalizado.
Eso soluciona o ajusta las conexiones del tornillo
puede afectar la función del funcionamiento negativamente.
- El cilindro caliente no tocar !!!

Que te diviertas !!

**Con preguntas, Sugerencias o llamada de la crítica usted encendido debajo:
0049 (0)8347 / 920397 o usted anota: kellergeist71@web.de**